

CUTMON - podgląd kształtu | szprosu

2024-04-27 04:01:12

[Drukuj informację FAQ](#)

Kategoria:	CUTMON, CUTGLASS	Głosy:	0
Stan:	publiczne (wszyscy)	Wynik:	0.00 %
Język:	pl	Ostatnia aktualizacja:	Pn 2017-09-18 13:44:08

słowa kluczowe

mach2

Objaw (publiczny)

Problem (publiczny)

Podgląd parametrów pozycji przez pracowników na hali

Rozwiązanie (publiczny)

Podgląd kształtu

- Tryb Wykonanie

Przycisk Zlecenie

- F1 podgląd kształtu w pozycji zlecenia oznaczonej litera K
- skrót Ctrl+Fx wyświetla podgląd kształtu na warstwie x (wymiary docelowe)
- skrót Shift+Fx wyświetla podgląd kształtu na warstwie x (wymiary do cięcia) (obsługiwane warstwy 1-10)

- Tryb Produkcja

Przycisk Zlecenie

- F1 podgląd kształtu w pozycji zlecenia oznaczonej litera K

Podgląd szprosu
(od wersji 4.3.12.19)

- Tryb Wykonanie

Przycisk Zlecenie

- skrót Ctrl+F11 na pozycji ze szprosem wyświetla szpros w pierwszej komorze
- skrót Shift+F11 na pozycji ze szprosem wyświetla szpros w ostatniej komorze