Zablokowanie automatycznego obrotu kształtu DXF przy wprowadzeniu zlecenia

2024-04-19 04:22:49

Drukuj informację FAQ

Kategoria:	CUTTER	**Głosy:**	0
Stan:	publiczne (wszyscy)	**Wynik:**	0.00 %
Język:	pl	**Ostatnia aktualizacja:**	Pn 2012-03-12 13:18:48

słowa kluczowe

DXF, obracanie, CUTTER, blokada, wyłączenie

Objaw (publiczny)

Po wprowadzeniu kształtu katalogowego, a następnie nadaniu naddatku, system CUTTER zmienia kształt katalogowy na inny. Kształt jest taki sam ale jest obrócony.

Problem (publiczny)

W celu wyliczenia naddatku na szlif CUTTER konwertuje kształt katalogowy na DXF. Po powiększeniu DXFa CUTTER z powrotem parametryzuje kształt. Może się zdarzyć, że dopasowane parametry kształtu różnią się od pierwotnych. Dzieje się tak ponieważ procedura dopasowania obraca kształt w płaszczyźnie.

Rozwiązanie (publiczny)

Wyłączając obracanie kształtu w płaszczyźnie w procedurze parametryzacji kształtu DXF należy w rejestrze systemu ustawić następującą wartość HKEY_CURRENT_USER\Software\SIP\Cutter2000\Mach3\DXF2ShapeDisableRotate = 1